

Tema / Subject: <i>Prevención de muertes de trabajo</i>	Fecha/Date: <i>1/3/2022</i>
Departamento/Department: <i>WORKSHOP - Lebrun</i>	Firma/Asignatura:
Supervisor:	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

Cada asignación conlleva su ATS

SHEREP:

Rosa Sánchez

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	<i>42982</i>	<i>Rosa Sánchez</i>	<i>Dia.</i>	<i>Mec.</i>	<i>Rosa Sánchez</i>
2.	<i>44560</i>	<i>Ornelas Leizaola</i>	<i>Dia</i>	<i>Esp. Mantto</i>	<i>Ornelas</i>
3.	<i>024440</i>	<i>JUAN A. BERNAL</i>	<i>DIA</i>	<i>Mecanico</i>	<i>Juan Bernal</i>
4.	<i>024581</i>	<i>HARRY EDUARDO</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec.</i>	<i>Harry</i>
5.	<i>39798</i>	<i>EDWIN HUERTAS</i>	<i>DIA</i>	<i>Esp MEC</i>	<i>Edwin Huertas</i>
6.	<i>038475</i>	<i>SONIA DEASTY</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec</i>	<i>Sonia</i>
7.	<i>044805</i>	<i>Henrych Ortiz</i>	<i>dia</i>	<i>Mec</i>	<i>Henrych Ortiz</i>
8.	<i>043383</i>	<i>Ricardo Hernandez</i>	<i>dia</i>	<i>Mec</i>	<i>Ricardo</i>
9.	<i>040681</i>	<i>JOHNNY ORTIZ</i>	<i>Dia</i>	<i>Mec.</i>	<i>JOHNNY</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3


10	041943	Edwin Velásquez	Dia	MEC.	E. Velásquez
11	043220	José Gómez	Dia	Mec	J. Gómez
12	43216	Fran Méla	Dia	Mec	F. Méla
13	038852	José Martín Dagu	Dia	MEC.	J. Martín Dagu
14	043816	Arquímides Rodríguez	dia	MCC	Arquímides Rodríguez
15	023842	Alfonso Batista	dia	mec	A. Batista
16	040102	Jerry Rivera	DIA	MEC	J. Rivera
17	25874	José Ortiz	DIA	MCC III	J. Ortiz
18	39448	Manoel Gómez	Dia	ESP. MHO	M. Gómez
19	040876	Chencho EG	DIA	Mec	Chencho EG
20	039085	Carlos Ramírez	Dia.	Mec.	C. Ramírez
21					
22					
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Tema / Subject: <i>Prevención de Muertes</i>	Fecha/Date: <i>1/3/22 Noche</i>
Departamento/Department: <i>Work Shop</i>	Firma/Asignatura:
Supervisor:	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	
Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.		
Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino		
Retroalimentación/Feedback (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)		

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report Cada asignación conlleva su ATS	SHEREP: 
---	---

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	39565	José Mendoza	Noche	Mec	
2.	28287	Walter Agu	Noche	Mec	
3.	043384	David Ruiz	Noche	Mec	
4.	36420	Leopoldo Zúñiga	Noche	Mec.	
5.	039539	Blas Castillo	Noche	Mec	
6.	040104	Abdón Castillo	Noche	Mec	
7.	043125	Luis López	Noche	Mec	
8.	036054	Gerson Fernández	Noche	Mec	
9.	34132	Reuben Collier	Noche	Turnero	

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

10	022882	Carlos Martínez	noche	me.	Carlos Martínez
11	043219	Miguel Dela Cruz	Noche	Mec.	
12	038799	Emilio Leano	Noche	Me.	
13	041316	CESAR MACHUCA	NOCHE	ESP. MTTO	
14	042575	Ismael Cabrera	Noche	ESP. MTTO	
15	38096	Jorge Carrion	Noche	P.M.	
16	038746	Roberto Sánchez	Noche	Mec	
17	038744	Luis Antaneda	Noche	Mec	
18	038098	Luis Antaneda	Noche	Mec	
19	044130	Edoardo Cruz	Noche	Toolstore	
20					
21					
22					
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Prevención de muertes de trabajadores por descargas no controladas de energía

¡ADVERTENCIA! Los trabajadores que instalan o prestan servicio a equipos y sistemas pueden lesionarse o morir por la descarga no controlada de energía peligrosa.

Las Alertas presentan en resumen nueva información sobre enfermedades, lesiones y muertes ocupacionales. Asimismo, las Alertas solicitan ayuda para prevenir, resolver y controlar nuevos peligros ocupacionales identificados. Se solicita a los trabajadores, empleadores y profesionales de seguridad y salud que tomen medidas inmediatas para reducir los riesgos y poner en práctica controles.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés) solicita asistencia para prevenir la muerte o lesión de los trabajadores expuestos a descargas inesperadas o no controladas de energía peligrosa. En esta Alerta, *energía peligrosa* es cualquier tipo de energía en cantidad suficiente para causar lesión a un trabajador. Entre las fuentes comunes de energía peligrosa se incluyen la electricidad, el movimiento mecánico, el aire comprimido y la temperatura caliente o fría. Las descargas de energía peligrosa pueden suceder durante la instalación, mantenimiento, servicio o reparación de máquinas, equipos, procesos o sistemas. Las investigaciones realizadas como parte del Programa de Asesoría de Tasas de Mortalidad y Evaluación de Control sugieren que establecer procedimientos de control de energía peligrosa y guiarse por ellos pueden prevenir lesiones y muertes en los trabajadores.

Esta Alerta describe cinco siniestros en los que los trabajadores entraron en contacto con energía peligrosa no controlada mientras realizaban trabajos de instalación, mantenimiento, servicio o reparación. A fin de evitar tales muertes, deben seguir las recomendaciones de esta Alerta todos los empleadores, gerentes, supervisores y trabajadores que instalen, den mantenimiento y servicio o reparen máquinas, equipos, procesos o sistemas. NIOSH solicita que los editores de las publicaciones especializadas del ramo, los funcionarios de seguridad y salud y otras personas responsables de la seguridad y salud de los trabajadores pongan esta Alerta en conocimiento de los empleadores y trabajadores que corren riesgo.

Únicamente el trabajador que instale un candado y ponga una etiqueta de identificación debe retirarlos después de haber completado e inspeccionado el trabajo.

